


Aval pont du chemin de fer à Rivesaltes



Amont immédiat du passage à gué de Rivesaltes



Amont pont de la RD11 à St Laurent-de-la-Salanque



Prises de vue : 16/10/2019 (SMBVA)
 Q_{barrage}: 700 l/s

- Code couleur :**
- Présence d'un écoulement – peu de risque de mortalité piscicole
 - Rupture d'écoulement – peu de risque de mortalité piscicole mais vigilance
 - Rupture d'écoulement – risque élevé de mortalité piscicole
 - Assec total

Aval éloigné sablière d'Espira


Aval immédiat passage à gué « chantier routier » d'Estagel



Amont immédiat station de jaugeage du Mas de Jau



Aval immédiat pont RD18 à Espira-de-l'Agly



Aval immédiat passage à gué d'Estagel

Gouffre en amont du Mas de Jau

Amont immédiat pont RD 59 à Case-de-Pene