

Aval pont du chemin de fer à Rivesaltes



Amont immédiat du passage à gué de Rivesaltes




Amont pont de la RD11 à St Laurent-de-la-Salanque



Aval immédiat du passage à gué de Rivesaltes



Amont pont de la RD1 à Claira



Prises de vue : 07/10/2019 (EL)

Code couleur :

- Présence d'un écoulement – peu de risque de mortalité piscicole
- Rupture d'écoulement – peu de risque de mortalité piscicole mais vigilance
- Rupture d'écoulement – risque élevé de mortalité piscicole
- Assec total

Aval éloigné sablière d'Espira



Aval immédiat passage à gué « chantier



**Amont immédiat station de jaugeage
du Mas de Jau**



**Aval immédiat pont RD18 à
Espira-de-l' Agly**



Aval immédiat passage à gué d'Estagel



Gouffre en amont du Mas de Jau



Amont immédiat pont RD 59 à Case-de-Pene